

Template:Networking device firmware checksum list TAP200

FW version	MD5 checksum	SHA256 checksum
TAP200_R_00.07.07.1	5454d67fbfd992e7b673a0a4e8bc1ca	3e0ea8ef2b82290ac88cd2c60f3535e072f13e96110796d3078910d1ec006e39
TAP200_R_00.07.06.10	fc68428d4dc7b8250fbd4ac025101ad2	c5834023b1c0edc681d58f34d5a0ad8e7dcf1472326910a4c166eebe72d95bbf
TAP200_R_00.07.06.8	8d23849a480e92e0187f6c108de07317	4c7ae2337441c687f3b2d215c00e2dbbd7b554a0bd80eb021986f6a768107667
TAP200_R_00.07.06.6	c9ed5400fcf88bce548315cdc74420b9	22151108c0ea23c62602cf5733036479dff63342afce3774b3213b2f8d029fd2
TAP200_R_00.07.06.5	b28fee215247ad992099e5e83e3dc520	68f48eeb894dce252774deeb50e8b62378df8393f44a5fa0b3d2612011e24b3a
TAP200_R_00.07.06.3	0dbe0e6603f403e807eeba6abed8af2e	fc4eb26e6588ef4dab6730d7d77e7026e7a196a972d32d2fe98bd502d3e7c0c6
TAP200_R_00.07.06.1	ea5ce2adb5edd1a5dc2992977d72cba2	f253a5ba56b4282426766d654cf04d4fea947cd9e53c4869f9c007ab98284339
TAP200_R_00.07.06	248e8f6fd85ebbcf471888f80d6ce08f	e2e609b3bd2f85d69588addf5d5362dd2886a24372165951c290eff2832164c7
TAP200_R_00.07.05.5	b9c3c8cf9a072da3ef9117fbb74f7019	56806e86ec6b62c95736fe65898b568ed49ac484d5674623315f0b1ba5cbbca7
TAP200_R_00.07.05.4	a2410bd0b6f984a04fec815cc4aafab8	862185910171b6609ff7dc2d716d3337d56e05208fbf8cff808bb5fc311fe6ff
TAP100_R_00.07.05.1	193598c3e54f57ad5ecc0f6b939e7bf4	596efe87c61ba745bde6ba0bbe0cc994d5c454e0c9e7dbee4d262ee9740622fd